

MV Xpress Pearl හේෂකාව



ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය
தேசிய அபிவிருத்திக்கான ஊடக நிலையம்
Media Centre for National Development

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
வெகுஜன ஊடக அமைச்சு
Ministry of Mass Media

MV Xpress pearl හේතුව

2021 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස සිංගප්පූරු ධජය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද දිගින් මීටර 186 ක් හා පළලින් මීටර 36 කින් යුත් සම්පූර්ණ ධර ටොන් 37,000 ක් දරා ගත හැකි කන්ටේනර් 2700 ක් රැගෙන යා හැකි හේතුවකි.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවට මාර්තු මස 18,19 දින හා අප්‍රේල් මස 18,19 යන දිනයන්හි කොළඹ වරායට පැමිණ සාර්ථක ලෙස ධනාලම් ක්‍රියාවලිය ඉටු කර පිටත්ව ගිය අතර හැඩත වරක් මැයි මස 18,19 යන දිනයන් හිදී දී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත වුවත් අනයපත් කාලගුණ තත්වය නිසා මැයි මස 19 රාත්‍රියේ එනම් 20 වනදා පෙරවරුවේ ලංකාව ආසන්නයට පැමිණ ඇත.



MV Xpress pearl හේතුව අයිති සමාගම මීට පෙර ලංකාව සමග ගනුදෙනු කර තිබේද?

XCL සමාගම (Xpress Container Line) ශ්‍රී ලංකාව සමග දශක 4 ක සිට ගනුදෙනු කරන්නාවූ ප්‍රධානතම හා වැඩිම අදායම් ලබා දෙන හේතුව සමාගම වේ. 2019 හා 2020 වසර වල පෝෂක හැඩ් (Feeder Operations) වල වැඩිම දායකත්වය සැපයූ සමාගම වේ. 2019 වර්ෂයේ මෙම සමාගමේ හේතුව 295 ක් මගින් ධනාලම් 464,156 ක් ලංකාවට රැගෙන ඇති අතර 2020 වර්ෂයේ කොවිඩ් වාතාවරණය යටතේ හේතුව 234 ක් මගින් ධනාලම් 377,161 කොළඹ වරාය වෙත රැගෙන ඇති අතර. 2021 වර්ෂයේ මාස 5 දක්වා හේතුව 74 ක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත.


(මූලාශ්‍ර <https://www.x-pressfeeders.com>)

MV Xpress pearl හෙමකාවේ ගමන් මග

මේ හෙමකාව ගමන් කිරීමට නියමිත ගමන් මාර්ගය වනුයේ (පෝර්ට් රොටේශන්) Port Klang > Singapore > Jebel Ali > Hamad > Hazira > Colombo > Port Klang

(<https://www.x-pressfeeders.com/>)

මෙම හෙමකාව හමාඩ් හා හසිරා වරායන් 2 ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද හෙමකාවක් ඔව්ට මාධ්‍ය වාර්තා පල වූවත් එම හෙමකාව කටාර් රාජ්‍යයේ හමාඩ් වරාය වෙත මැයි 11 වන දින 00.41 වන පැය 0 ලගා වී පැය 19 යි විනාඩි 19 ක් ගත කර 20.00 පැයට එය පිටත් වී ඇති අතර (මුලාශ්‍ර <https://www.vesselfinder.com>) ඉන්දියාවේ හසිරා වරාය වෙත මැයි 15 වන දින 05.28 වන පැය 0 ලගා වී පැය 8 යි විනාඩි 3 ක් ගත කර 13.31 පැයට එය පිටත් වී ඇති ඔව් පහත සදහන් මුලාශ්‍ර මගින් තහවුරු කර ඇත. (මුලාශ්‍ර <https://www.vesselfinder.com>)



හෙමකාවක ඇති වන කාන්දුව යනු

හෙමකාවක ඔහාලුම් නිසි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් වලට ඇසුරුම් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර මුහුදේ ඇති වන රළු සමග වන ගැස්සීම් හේතුවෙන් එයට ඔලප්පක් විය හැක. ඔහාලුම ඇතුළත නිසි ක්‍රමවේද නොමැතිව ඇසුරුම් කිරීමෙන් භාණ්ඩ හානි වීම හෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීමක් සිදු විය හැක. ඔහාලුම ඇතුළත මෙන්ම සියලුම ඔහාලුම් හෙමකාවේ ගබඩා කිරීමේදී ද නිසි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් ඇති අතර, ඔහාලුමේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය අනුව එය හෙමකාවේ ස්ථාන ගත කළ යුතු ස්ථානයද වෙනස් වේ.

මෙමගින් හෙමකාවේ ප්‍රවාහනය සඳහා නියමිත ඔහාලුමක ඇති වූ කාන්දුව ඇති වූ පමණින් එය මුහුදට එක් වීමක් ලෙස කිසි විටකත් අදහස් නොවේ. යම් කාන්දුවක් එම ඔහාලුම ඇතුළත පමණක් සිදු වන දෙයක් වන අතර විශාල කාන්දු වීම් පමණක් මුහුදට එකතු වීම දක්නට ලැබේ. MV Xpress pearl හෙමකාවේ ඇති වූ කාන්දුව අත්‍යන්තර කාන්දුවක් පමණක් වන අතර රසායනික ද්‍රව්‍ය මුහුදට එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණි ඔව් පවසන මාධ්‍ය වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය වේ.

ඔහාලුමක් ඇසිරීමේදී සිදු කළ යුතු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් හා නිර්දේශ රාශියක් ඇති අතර එයින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ISO 668: ශ්‍රේණි 1 හැඳි ඔහාලුම්-වර්ගීකරණය (භාණ්ඩ හැඳිගත කිරීමේ ඔහාලුම් වර්ගීකරණය කරන අතර ඒවායේ ප්‍රමාණය හා ඔර් පිරිවිතරයන් ආදී තොරතුරු අඩංගු වේ.)

ISO 1161 : 1 ශ්‍රේණිය සඳහා මූලික මානයන් සහ කෙළවරේ සහ අතරමැදි සවිකෘතවල ක්‍රියාකාරී හා ශක්තිය අවශ්‍යතා තහවුරු කරයි

ISO 3874 : පට්ටන ලද සහ නිස් ඔහාලුම් සඳහා හැසිරවීමේ හා සුරක්ෂිත කිරීමේ ක්‍රම විස්තර කෙරේ.

ISO 6346 ඔහාලුම් කරන ලද අන්තර් මෝඩල් ඔහාලුම් කේතනය කිරීම, හඳුනා ගැනීම සහ සලකුණු කිරීම.

MV Xpress pearl හෙෂකාවේ ඇති වූ කාන්දුව

හෙෂකාව ජෙබල අලි වරායෙන් පිටවී හමාඩ් වරාය වෙත යන අතරතුරදී පළමු වරට මෙම කාන්දුව, හෙෂකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර නිසි ප්‍රමිතීන්ට අනුව ධනාලම අසුරා නොමැති බව ඔවුන් තහවුරු කොට ඇත. මෙහිදී හෙෂකා කාර්ය මණ්ඩලයට පියවරයන් 2 ක් ගැනීමට ඉඩ ඇත.

1. හෙෂකාව හැඩත ජෙබල අලි වරාය වෙත හරවා ගොස් එම ඇසුරුමේ ඇති කාන්දුව නිසි පරිදි සකසා ගෙන හැඩත හමාඩ් වරාය වෙත ලගා වීම. මේ සදහා විශාල පිරිවැයක් හෙෂකා සමාගමට දැරීමට සිදු වන අතර හැඩ දින ගණනක් ප්‍රමාද වීම නිසා හැටේ කාලසටහන වෙනස් කිරීමට සිදු වේ. එය විශාල ආර්ථික පාඩුවකි.

2. හෙෂකාව හමාඩ් වරාය තුළදී හැඩත ප්‍රති සැකසුම් කිරීම.

ආර්ථික වශයෙන් මෙන්ම කාලය සැලකීමේදී MV Xpress pearl හෙෂකාව හමාඩ් වරාය වෙත රැගෙන යාමට වාසිදායක බැවින් හා හෙෂකාව හමාඩ් වරාය වෙත යාත්‍රා කර ඇත.



හමාඩ් වරාය හා හසීරා වාරයන් තුළ MV Xpress pearl කාර්යභාරය

හමාඩ් වරාය වෙත හෙෂකාව පැමිණීමත් සමග කාර්ය මණ්ඩලය අදාල කාන්දුව පිළිබඳව වරාය දැනුවත් කර ඇති අතර රාමසාන් නිවාඩුව නිසාවෙන් එම අදාල කාන්දුව සහිත ධනාලම ප්‍රතිසැකසුම් කිරීමේ කාර්ය කිරීමට හැකියාවක් සහිත කාර්යමණ්ඩලය නොමැති බව වරාය විසින් හෙෂකාව වෙත දන්වා ඇත. නමුත් ඔවුන් සැලසුම් කර ඇති පරිදි එම වරාය වෙත රැගෙන එන ලද ධනාලම ගොඩ බාන ලද අතර වරාය විසින් හැටට පැටවිය යුතු ධනාලම නිසි පරිදි පැටවීම සිදු කර ඇත. කාන්දුව හෙෂකාව යාත්‍රා කිරීමට තරම් බාධාවක් නොවන බැව් නිගමනය කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සැලසුම් කරන ලද ඊලග ගමනාන්තය වන හසීරා වරාය වෙත යාත්‍රා කරන ලදී.

හසීරා වරාය තුළ මෙහෙයුම් කටයුතු සදහා පැය 9 ක පමණ කාලයක් හිමි වී ඇති අතර එහි කාන්දුව සහිත ධනාලම හැඩත ප්‍රති සැකසුම් කිරීමට කාලය, තාක්ෂණික ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ඔවුන් සතුව ඒ මොනොතේ නොමැති හෙයින් සැලසුම් කරන ලද ධනාලම මෙහෙයුම් කටයුතු පමණක් ඉටු කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

මැයි 18, 19 දිනයන් හිදී මෙරටට ලගා වීමට නියමිත වූවන් අනයපත් කාලගුණ තත්වයන් නිසා දින 2 ක් ප්‍රමාද වී මෙරටට ලගා වී ඇත.

නෞකාවේ ඇති අන්තර්ගතය දැන්වීම (Shipper's Declaration)

නෞකාවක් යම්කිසි රටක් වෙත පැමිණීමේදී නිත්‍යානුකූල ලෙස කටයුතු කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් ඇත. එහිදී නෞකාව සතු භාණ්ඩ මෙන්ම ආනයනය කරන හෝ අපනයනය කරන භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ලැයිස්තුගත කර ලබා දෙන නිල ලේඛනයකි. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද හැච්කරුගේ ප්‍රකාශයේ ආරක්ෂිත උපද්‍රව වැළැක්වීමට උපකාරී වන වැදගත් තොරතුරු අඩංගු වේ. එය පහත සමන්විත නිර්ණායක අඩංගු වේ.

- හැච්කරු සහ ලබන්නාගේ ලිපිනය සහ සම්බන්ධතා තොරතුරු (තොගකරු)
- හදිසි සම්බන්ධතා තොරතුරු (අවශ්‍ය නම්)
- හයානක භාණ්ඩවල නිසි නැව්ගත කිරීමේ නම (උදා-ඇසිටෝන්)
- ප්‍රමාණය
- එකසත් ජාතීන්ගේ අංකය (උදා-එකසත් ජාතීන් 1090)
- පංතිය හෝ බෙදීම (අනුබද්ධ උපද්‍රව)
- හයානක භාණ්ඩවල ශුද්ධ බර සහ මුළු නැව්ගත කිරීමේ බර (අවශ්‍ය නම්)
- DG ඇසුරුම් කණ්ඩායම I,II හෝ III (අවශ්‍ය නම්)
- හයානක භාණ්ඩ විකිරණශීලීද හැදෑ යන්න
- අමතර හැසිරවීමේ තොරතුරු (අවශ්‍ය නම්)

(මූලාශ්‍ර - <https://shippingchannel.fedex.com/en-gb/preparing-shipment/dangerous-goods/shippers-declaration.html>)

මෙලෙස ලැබෙන නෞකාවේ ඇති අන්තර්ගතය (Shipper's Declaration) අනුව එය හයානක ද්‍රව්‍ය අඩංගු හෝ හයානක ද්‍රව්‍ය අඩංගු නොවන ලෙස වර්ග කළ හැක. යම් කිසි නෞකාවක් හයානක ද්‍රව්‍ය අඩංගු වී ඇත්නම් එය වරාය තුළ හැසිරවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග අන්තර්ජාතිකව සඳහන් කර ඇත.

එලෙස හයානක ද්‍රව්‍ය (Dangerous Cargo) ප්‍රධාන කාණ්ඩ 9 කට වර්ග කළ හැකි වේ. ප්‍රපුරන ද්‍රව්‍ය කාණ්ඩ අංක 1 යටතට වැටෙන අතර නිවසේ පාවිච්චි කරන ලද ගෑස් කාණ්ඩ අංක 2 යටතේ වර්ග වේ.



1. Explosives

1.1 - 1.6 Explosive

2 Gases

2.1 Flammable gas

2.2 Non-flammable, non-toxic gas

2.3 Toxic gas

3 Flammable liquid

4 Flammable solids

4.1 Flammable solid

4.2 Spontaneously combustible substance

4.3 Substance which in contact with water emits flammable gas

5 Oxidising substances

5.1 Oxidising substance

5.2 Organic peroxide

6 Toxic substances

6.1 Toxic substance

6.2 Infectious substance

7 Radioactive material

8 Corrosive substances

9 Miscellaneous dangerous goods

(මූලාශ්‍ර <https://www.hse.gov.uk/cdg/manual/classification.htm>)

මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 1984 වර්ෂයේදී සම්මත කරගත් අන්තරායකාරී ද්‍රව්‍ය හැසිරවීමේ සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රිකාවක අඩංගු කාරණා වේ. මෙමගින් අන්තරායකාරී ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවද පැහැදිලිව මාර්ගෝපදේශ හා නීතින් අඩංගු වේ. යම් කිසි අන්තරායකාරී ද්‍රව්‍ය අඩංගු බහාලුමක් ලංකාවට ගොඩ බාන විට කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග, ලංකාවේ වරායට ගොඩ බා නැවත වෙතත් නැවකින් ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම හා නෞකාවේ ඇති එහෙත් ලංකාවට ගොඩ බැසීමක් සිදු නොකර එම නෞකාවෙන්ම නැවත රැගෙන යන බහාලුම් සඳහා ද නිසි මාර්ගෝපදේශ දක්වා ඇත.

ඇතැම් භාණ්ඩ මෙරට රැගෙන එමේදී අවසර ගත යුතු ආයතන පිළිබඳවද වැඩි දුරටත් සඳහන් වන අතර ඇතැම් ද්‍රව්‍ය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය, පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය ආදී ආයතන වලින් පවා අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මෙම නීති රෙගුලාසි නිසි පරිදි අනුගමනය කරන නිසාවෙන් මෙතෙක් ගැටළුකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු නොවීණි. තවද **MV Xpress Pearl** නෞකාව සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු නිසි ක්‍රියාමාර්ග නිසි පරිදි ගත් බවටත්, කිසිදු හීනියක් හෝ සම්ප්‍රදායක් කඩ නොවුණු බවට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහතික වේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම ලෝකයේ ඕනෑම රටක ඇති වරායන්ට ඉහත කාණ්ඩ වලට අයත් බහාලුම් සහිත නෞකා ලගා වීම සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක් වන අතර ඒවා ප්‍රවාහනයේදී ඇසුරුම් කිරීමේදී හා ගබඩා කිරීමේදී විශේෂ ප්‍රමිතීන් අඩංගු වේ. අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය අඩංගු නෞකා වෙතත් නෞකා මෙන් වරායක් තුළ හැසිරවීම කළ නොහැක.

නෞකාවේ ඇති අන්තර්ගතය දැන්වීම (**Shipper's Declaration**) අදාළ රටේ වරාය අධිකාරිය වෙත ලබා දෙන අතර ඔවුන්ගේ අවසරය මත පමණක් අදාළ නෞකාව අදාළ වරායට ඇතුළු වීමට අවසර ඇත.

MV Xpress Pearl හෙයකාව එය අන්තරාදායක ද්‍රව්‍ය අඩංගු හෙයකාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම් දී තිබේ ද ?

බවි.

අදාළ හෙයකාව, සිය හෙයකාවේ ඇති අන්තර්ගතය දැන්වීම (Shipper's Declaration) අනුව මේ නැව අන්තරාදායක ද්‍රව්‍ය අඩංගු හෙයකාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එය අන්තර්ජාතික නීතින් හා සම්බන්ධ වලට අදාළව නිසි පරිදි සුදුසුකම් සපුරා ඇති බැවින් එය මෙරට වරායට ඇතුළු වීමට කිසිදු බාධාවක් නොමැති අතර ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය නිසි අවසරය ලබා ඇත.

බහාලුමක ඇති කාන්දුව සම්බඳයෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය දැනුවත් කර තිබුණ ද ?

නැත.

මැයි මස 19 වන දින කොළඹ වාරයට ඇතුළු වී මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා අවසර ඉල්ලා ඇති අවස්ථාවේදී නැවේ ඇති කාන්දුවක් හෝ විශේෂ තත්වයක් පිළිබඳ දැනුවත් කර නොතිබුණි. නමුත් 20 වන දින දහවල් කාලයේ email පණිවිඩයක් මගින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පාලන මැදිරියට එවූ පණිවිඩයකින් හෙයකාව තුළ ඇති බහාලුමක කාන්දුවක් ඇති බවත්, එය නැවත සකස් කිරීමට අවසර ඉල්ලා තිබුණි. මේ සමග අදාළ කාන්දුව සහිත බහාලුම ඡායාරූප 2 ක් සමගින් තහවුරු කර තිබුණි. එම අවසරය සම්බඳයෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ක්‍රියාකිරීමට පෙර හෙයකාව තුළ ගින්නක් ඇති විය.

බහාලුමක කාන්දුවක් ඇති වීම නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකා වරායට හෝ ලෝකයේ ඕනෑම වරායකට හෙයකාව ඇතුළු කිරීමට තහනම් ද ?

නැත.

MV Xpress pearl හෙයකාව මෙම කාන්දුව සහිතව හමාඩ් වරාය හා හසිරා වරායන් තුළ සිය මෙහෙයුම් කටයුතු කර ඇති අතර කිසිදු ආපදාවකින් තොරව දින ගණනාවක් සාගරය තුළ යාත්‍රා කොට ඇත. තවද මෙවැනි බහාලුම් ප්‍රවාහනය කරන හෙයකා තුළ මෙවැනි සිදු වීම් සුලබ දෙයකි. නිසි ලෙස ඇසුරුම් නොකිරීම, කුණාටු සහිත අභයපත් කාලගුණ තත්වයන්ගේ යාත්‍රා කිරීම ආදී යම් යම් හේතූන් නිසාවෙන් මෙලෙස කාන්දුවක් හෙයකාවක ඇති වීම සිදු විය හැක.

එහිදී කාන්දුවේ ස්වභාවය අනුව හෙයකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය, නිමිකාර සමාගම ඇතුළු හෙයකාවට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් සාකච්ඡා කොට ඉදිරි කටයුතු තීරණය කරනු ලබයි.

සාමාන්‍ය කාන්දුවක් හම් හා එය හෙයකාවේ යාත්‍රා කිරීමට බාධාවක් නොමැතිනම් හම් එය අදාළ ගමනාන්තය වෙත රැගෙන යනු ලබයි. තරමක විශාල කාන්දුවක් හම් ඊලගට ඇති ගමනාන්තය වෙත යාත්‍රා කිරීම හෝ ලගම ඇති වරාය වෙත යාත්‍රා කොට එහි ඇති කාන්දුව නිවැරදි කර ගනු ලබයි. විශාල කාන්දුවක් හම් අදාළ පාර්ශව එහි බරපතලකම අනුව ලගම ඇති වරායෙන් උදව් ඉල්ලීම හෝ ඒ පිළිබඳ විශේෂිත දැනුම ඇති සමාගම් සහාය ඉල්ලීම දක්නට ලැබේ. මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන සමාගම් ලොව පුරා පිහිටා ඇති අතර විශේෂිත කණ්ඩායම් විවිධ රටවල පිහිටුවා ඇත.

MV Xpress Pearl හෙයකාව තුළ ඇති කාන්දුව පිළිබඳව ඇති දැනුවත් කිරීම මත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් එහි ඇති තත්වය තක්සේරු කොට එය අන්තරායකාරී නොවන්නේ හම් අවසරය නිකුත් කිරීම සිදු කරා හම් එහි කිසිදු වරදක් නොවනු ඇත. නමුත් ගින්නක් ඇති වීම නිසාවෙන් එහි ඇති අන්තරායකාරී තත්වය අනුව වරාය තුළට හෙයකාව ඇතුළත් කිරීමේ අවසරය ලබා නොදුනි.

නෞකාවක ගින්නක් හෝ කාන්දුවක් ඇති වූ විට එයට අන්තර්ජාතික ලෙස අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග.

නෞකාවක ගිනි ගැනීම හෝ කාන්දුවක් ඇති විට මුලින්ම නෞකාව තුළ ඇති උපකරණ මගින් එය පාලනය කරනු ලබයි. නමුත් පාලනය කිරීමට නොහැකි තත්වයන්ගේදී අදාළ නෞකාව ගමන් ගන්නා ස්ථානයට වඩාත්ම ආසන්න රටකින් හෝ වරායකින් සහය ඉල්ලීම සිදු කරනු ලබයි. සමහරවිට එය එම රටට අයිති මුහුදු කලාපය තුළ නොව ජාත්‍යන්තර මුහුදේ වුවද විය හැක. ටග් යාත්‍රා මෙන්ම ගුවන් යානා මගින් වුවද සහය ලබා ගන්නා අයුරු දැක ගත හැක.

තවද මේ සදහා විශේෂිත සමාගම් ලොව පුරා පිහිටුවා ඇත. මේ සදහා විශේෂයෙන් නිෂ්පාදිත නෞකා, උපකරණ, විශේෂිත පුහුණුව ලැබූ සේවකයන් එම සමාගම් සතුව ඇත. ඔවුන් තම උපකරණ, යාත්‍රා වැඩිපුර නෞකා ගමන් ගන්නා මාර්ග ආසන්නයේ ගමන් කිරීම හෝ එම මාර්ග අසල ඇති වරායන් වල නැංගුරම් බනා තබනු ඇත. මෙය ගැලවීමේ සමාගම් (**Marine Salvage Company**) නම් වේ. ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නම විශේෂිත යාත්‍රා සිංගප්පූරු වරාය තුළ ස්ථානගත කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවැනි නෞකා දීර්ග කාලයක් නවතා තැබීමට හැකියාවක් නොමැත. එයට හේතුව වනුයේ සිංගප්පූරු වරාය මෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් තුළ ඉඩ පහසුකම් පර්යන්ත වල නොමැති වීමයි. දැනටත් කොළඹ වරායට පැමිණෙන නෞකාවක් වරාය ඇතුළට ගැනීමට යම් කාලයක් ගතවන්නේ එහි ඇති තදබදය නිසාවෙනි. එලෙස තදබදයක් ඇති වරායක් තුළ ගැලවීමේ නෞකාවක් නැංගුරම් දමා තිබීම ආර්ථික වශයෙන් විශාල පාඩුවකි.

තවද ගිනි නිවීමේ පහසුකම් සහිත නෞකා හෝ උපකරණ වරාය අධිකාරිය තුළ පවත්වා ගැනීම බොහෝ රටවල් සිදු නොකරන අතර දියමේ සිදුවන ගිනි ගැනීම් හෝ කාන්දු වීම් සදහා ඒ සදහා විශේෂිත පුහුණුව සහිත සමාගම් වල සහය ගැනීම මුළු ලොවම සිදු කරන කාර්යයකි.

නමුත් වරාය තුළ සිදුවන ගිනි ගැනීම් හෝ කාන්දු සදහා අවශ්‍ය උපකරණ, යාත්‍රා ඕනෑම වරායක් තුළ පිහිටුවා ඇත.

බහාලුම් සහිත නෞකා වල මෙවැනි ගිනි ගැනීම් සාමාන්‍ය දෙයක් වන අතර සැම සති 2 කට වරක් මෙලෙස ගිනි ගන්නා බව රක්ෂණ ආයතන තහවුරු කරයි. තවද **XPress Pearl** නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න මෙන් විශාල ප්‍රමාණයේ ගිනි සැම මාස 2 කට වරක් සිදු වන බවද ජාත්‍යන්තර රක්ෂණ සමාගම් තහවුරු කරයි.

2020 වර්ෂයේ ජපාන ආශ්‍රිත මුහුදේ නෞකා 21 ක් ගිලී ගොස් ඇති අතර යුරෝපය ආශ්‍රිත මුහුදේ නෞකා 29 ක් ගිලී ගොස් ඇත.

මෙවැනි කාන්දුවක් හෝ ගින්නක් කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ සිදු වූ පළමු අවස්ථාවද ?

නැත.

මෙවැනි කාන්දු සහිත බහාලුම් සිය දහස් ගණනාවක් ප්‍රති සැකසුම් කටයුතු සිදු කර ඇති අතර, බහාලුම් ගිනි ගැනීමද සාමාන්‍ය තත්වයකි. **MV Xpress pearl** නෞකාව ගැටලුව ඇති වූ පසු ද කොළඹ වරාය තුළ බහාලුම් 2 ක් ගිනි ගැනීමට ලක් වූ අතර ගිනි නිවීමේ කණ්ඩායම් එය සාර්ථකව පාලනය කරන ලදී.

මෙවැනි ගිනි ගැනීම් හා කාන්දු පිලිබදව නාවික ක්ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් ඇති අය සාකඡි දරනු ඇත.

තවද ජාත්‍යන්තර මුහුදට ගොස් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එවැනි නෞකා සදහා සහය වූ අවස්ථා මෑත කාලයේ දක්නට ලැබිණි. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව සත්ගමන් කන්ද තුඩුවට කිලෝමීටර් 65 ක් දුරින් ගිනි ගැනීමකට ලක් වීම හා එය නිවීම සදහා සහය වීම දක්නට ලැබිණි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවට කිලෝමීටර් 222 ක් දුරින් පිහිටි ජාත්‍යන්තර මුහුදේ ගිනි ගැනීමකට ලක් වූ **MSC Daniela** නෞකාව ගිනි නිවීම සදහා මැදිහත් විය. **MV Xpress pearl** නෞකාව බහාලුම් 2700 ක ධාරිතාවයක් ඇති නෞකාවක් වුවත් **MSC Daniela** නෞකාව බහාලුම් 14,000 ක විශාල නෞකාවකි. එය ශ්‍රී ලංකාවට ලගා වීමට කිසිදු සුදානමක් නොමැති වුවත් හදිසි තත්වය නිසා ලංකාවේ සහය සමග ගින්න පාලනය කර ශ්‍රී ලංකාව වෙත රැගෙන එනු ලැබීය.

MV Xpress pearl නෞකාව කාන්දුව හා ගින්න

MV Xpress pearl නෞකාවෙන් ගින්නක් ඇති බවට මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පාලන මැදිරියට 20 වන දින දහවල් 12 ට දැනුම් දුන් අතර ඉන් ස්වල්ප වෙලාවකට පසු නැවේ ඇති ගිනි නිවන උපකරණ මගින් ගින්න පාලනය කර ගත් බව දැනුම් දී තිබේ. නැවත පස්වරු 2 ට පමණ ගින්නක් නෞකාවේ 2 වන කවුළුව අසලින් ආරම්භ වූ අතර ඔවුන් සතු ගිනි නිවීමේ උපකරණ ප්‍රමාණවත් නොවන බවේ දැනුම් දීමත් සමග, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය , නාවික හමුදාවේ **CBRN** නිලධාරියෙකු සමග නෞකාවට ලගා වූ අතර එහි ඇති තත්වය පිලිබඳව නිරීක්ෂණය කරන ලදී, නමුත් එම ස්ථානයේ දුමක් පිට වීම සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය වුවත් එහි ගින්නක් පිලිබඳව නිරීක්ෂණය නොවීය. මේ පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පාලන මැදිරියට වාර්තා කර ඇත. කෙසේ වෙතත් නැවත ගින්න රාත්‍රී 11 ට පමණ ආරම්භ වී ඇත.

නෞකාවක ගින්න ඇති වීමත් සමග ඉදිරියට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අදාල නෞකාව අයිති සමාගම, මෙරට දේශීය නියෝජිත ආයතනය, නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව කරන ලද සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ ගින්න නිවීම සඳහා විශේෂ සුදුසුකම් සහිත හෙදුරුලන්න සමාගමක් පත් කරන ලදී, නෞකා නිම්කාර සමාගම අදාල හෙදුරුලන්න සමාගමට මෙහි ඉදිරි කටයුතු භාර දුන් පසු පැය 6 ක් ඇතුළත විශේෂිත ටග් යාත්‍රාවක් ගිනි නිවීමේ කටයුතු වල සහාය සඳහා මෙරටට පැමිණී අතර, හෙදුරුලන්නයේ සිට විශේෂිත ගුවන් යානයක් මගින් තාක්ෂණික පුහුණුව ඇති කණ්ඩායමක් මෙරටට ලගා වුනු අතර, ඔවුන් අදාල උපකරණ, ද්‍රව්‍ය රැගෙන එන ලදී, ඔවුන් පැමිණෙන තුරු හා පැමිණී පසුත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඇතුළු මෙරට කණ්ඩායම් ගින්න පාලනයට ගත හැකි උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබීය.



අයහපත් කාලගුණය.

පසුගිය දශක කිහිපය තුළ මෙරට නාවික ඉතිහාසයේ දරුණුතම කුණාටුව අත් විඳීමට සිදු විය. පුරා පැය 39 ක් පුරා පැවති මෙම කුණාටුව මුහුදු රළු මීටර් 4 ක් 5 ක් තරම් ඉහලට පැමිණි අතර, ගිනි නිවීම කණ්ඩායම් හා හෙදරලන්ත කණ්ඩායමට හේතුව කරා ලගා වීමට පවා නොහැකි විය. සුළගේ වේගය මුහුදු සැතපුම් 50 සිට 60 දක්වා එනම් පැයට කිලෝමීටර් 90 සිට 110 දක්වා තරම් බිහිසුණු සුළං ප්‍රවාහ ඇති විය. කොළඹ වරාය තුළ ඇති සියලු දොඹකර වල සුළගේ වේගය මුහුදු සැතපුම් 30 ට වඩා වැඩි වුවහොත් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාවිරහිත වන අතර පැය 39 ක් එලෙසම පැවතිනි. දිනකට බහාලුම් 20,000 ක පමණ මෙහෙයුම් කටයුතු කරන කොළඹ වරාය එම පැය 39 තුළ මෙහෙයුම් කර ඇත්තේ බහාලුම් 218 ක් පමණි. එමගින් අයහපත් කාලගුණයේ තත්වය තේරුම් ගත හැක.



MV Xpress Pearl හේතුව ගිනි ගැනීමට පෙර කාන්දුව සමග වුවද කොළඹ වරාය තුළට රැගෙන එමට හැකියාව තිබුණේ නම් හේතුව ගිනි ගැනීමට පෙර බේරා ගැනීමට හැකියාව තිබුණේ ද ?


බව්

මෙවැනි කාන්දු සහිත බහාලුම් ප්‍රති සැකසුම් කිරීම සදහා විශේෂ හැකියාවක් සහිත පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් හා උපකරණ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු වේ. නමුත් ගින්න ඇති වීමත් සමග මේ හේතුවට වරාය තුළට ඇතුළු වීමට අවසර දීමට හැකියාවක් නොමැත. ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නය ට පැමිණි මෙම හේතුවට පිටත වරාය තුළ නැංගුරම් දමා පැය 23 ක් බලාගෙන සිටීමට සිදු විය. එසේ බලා සිටීමට සිදු වූයේ කොළඹ වරාය තුළ ඇති තදබදය නිසාවෙනි. හේතුවේ ගින්න ඇති වූයේ ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නයට පැමිණ පැය 12 කට පමණ පසුව. කොළඹ වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම මගින් මෙලෙස අනවශ්‍ය තදබදය පාලනය කිරීමට සැලසුම් කළ අතර එමගින් වරාය තුළ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහල නැංවීමට හැකියාව තිබිණි. නමුත් පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ කොළඹ වරාය සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීම නිසා ඉලක්ක ගත සැලසුමට යාමට හැකියාව අවහිර වීමත් සමග වැඩිවන වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුමට සරිලන ලෙස වරාය දියුණු කිරීමේ අවස්ථාව මග හැරිණි. එම සංවර්ධන සැලසුම නිසි පරිදි නිසි කාලය තුළ අවසන් වූයේ නම් කොළඹ වරාය ආශ්‍රිත තදබදය නොමැතිව නිසාවෙන් ඇතැම් විට මේ අවාසනාවන්ත සිදු වීම සිදු නොවන්නට ඉඩ තිබිණි.

අනතුරට පත් නෞකාව නිසා සිදු වූ වන්දි ප්‍රතිපූරණය කර ගැනීමට ඇති රක්ෂණය

නෞකාවක නිම් කරුවෙක විසින් නෞකාව සඳහා රක්ෂණ ආවරණ 2 ක් ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. ඉන් එකක් වනුයේ නෞකාව සඳහා ගනු ලබන රක්ෂණය වේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත් වැදගත් වන්නේ අනිත් රක්ෂණ ආවරණය වේ. ආරක්ෂණ හා වන්දි රක්ෂණය (Protection and indemnity insurance) වේ. සමුද්‍ර දූෂණය හා පරිසර විනාශය සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවට වන්දි ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේ සියලුම නීති කටයුතු අවසානයේදී P & I රක්ෂණ සමාගම මගින් ගන්නා රක්ෂණ වන්දිය මගිනි.

සමුද්‍ර රක්ෂණ සමාගමක් හැඳි නිමියන්ට “hull and machinery” ආවරණයක් සහ භාණ්ඩ නිම්කරුවන් සඳහා භාණ්ඩ ආවරණයක් සපයන අතර, පී ඇන්ඩ් අයි ක්ලබ් විසින් සාම්ප්‍රදායික රක්ෂණකරුවන් රක්ෂණය කිරීමට මැලිකමක් දක්වන එහෙත් විවෘතව පවතින අවදානම් සඳහා ආවරණයක් සපයයි. සාමාන්‍ය පී ඇන්ඩ් අයි ක්ලබ්ට ඇතුළත් වන්නේ, ප්‍රවාහනය අතරතුර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට සිදුවන හානිය සඳහා තෙවන පාර්ශවීය අවදානම් යුද අවදානම් සහ තෙල් කාන්දු වීම හා දූෂණය වැනි පාරිසරික හානිවල අවදානම වැනි සාමාන්‍ය රක්ෂණයකින් ආවරණය නොවන අනතුරු වේ.



(ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා, කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ H. D. A. S. ජේෂ්වන්ද්‍ර මහතා, Harbour Master දුරයේ කටයුතු කරන කපිතාන් නිර්මාල් සිල්වා මහතා, නියෝජ්‍ය Harbour Master කපිතාන් ලක්ෂි වසන්ත මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන් ඉහත ලිපිය සඳහා කරුණු පාදක කරගෙන ඇත.)

MV Xpress Pearl தோஷகாலி



ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය
தேசிய அபிவிருத்திக்கான ஊடக நிலையம்
Media Centre for National Development

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
வெகுஜன ஊடக அமைச்சு
Ministry of Mass Media

